

Kurzbedienungsanleitung  
Short-form Operating Instructions  
Mode d'emploi en bref  
Breves instrucciones de servicio


Brevi istruzioni d'uso  
Verkorte gebruiksaanwijzing  
Stručný návod

 **GOSSEN METRAWATT**






## PROFITEST INTRO

3-349-839-27  
2/11.20

Bitte lesen Sie unbedingt die ausführliche Bedienungsanleitung im Format PDF unter [www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com). Die Kurzbedienungsanleitung ersetzt nicht die ausführliche Bedienungsanleitung!



Please make sure to read the detailed operating instructions in pdf format at [www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com). The short-form instructions are no substitute for the detailed instructions!

D	GB	F	E	I	NL	CZ
<p><b>1 Einschalten, 2 Anschluss- 3 &amp; Akkutest</b></p>	<p><b>Switching on, Connection &amp; rech. battery test</b></p>	<p><b>Activation, Test de connexion &amp; piles recharch.</b></p>	<p><b>Conectar, Prueba de con- exión &amp; baterias</b></p>	<p><b>Accendere, Test collega- mento &amp; batterie</b></p>	<p><b>Inschakelen, Aansluittest opl. batterijtest</b></p>	<p><b>Zapnout, Test připojení a akumulátory</b></p>
<p>1</p> 	<p>2</p> 	<p>2a</p> 	<p>2b</p> 	<p>3</p> 		

D

GB

F

E

I

NL

CZ

**1 Helligkeit**  
**2 Kontrast**  
**3 Hilfe**  
 anfordern

**Brightness**  
**Contrast**  
**Request**  
 help



**Intensité lumineuse**  
**Contraste**  
**Demander**  
 aide

**Brillo**  
**Contraste**  
**Solicitar**  
 help

**Luminosità**  
**Contrasto**  
**Chiedere**  
 aiuto

**Helderheid**  
**Contrast**  
**Hulp**  
 inroepen

**Světelnost**  
**Kontrast**  
**Nápověda**



D

**Parameter:**  
**1-3 auswählen**  
**4 bestätigen**  
**5 übernehmen**

GB

**Parameter:**  
**select**  
**confirm**  
**take over**

F

**Paramètres**  
**sélectionner**  
**confirmer**  
**reprendre**

E

**Parámetros**  
**seleccionar**  
**confirmar**  
**aceptar**

I





**Parametro**  
**selezionare**  
**confermare**  
**applicare**

NL

**Parameter**  
**kiezen**  
**bevestigen**  
**accepteren**

CZ

**Parametry:**  
**vybrat**  
**potvrdit**  
**převzít**



D

GB

F

E

I

NL

CZ

### Messung

1 auswählen

2 starten

3 RCD auslösen

### Measurement

1 select

2 start

3 trip RCD

### Mesure

1 sélection

2 démarrer

3 déclencher RCD

### Medida

1 seleccionar

2 iniciar

3 iniciar RCD

### Misura

1 selezionare

2 avviare

3 sganciare RCD

### Meting

1 kiezen

2 starten





3 RCD activeren

### Měření

1 zvolit


2 nastartovat

3 RCD vybavit




$I_{\Delta N}$ 

1




2

 $I_{\Delta N}$ 


3

$I_{\Delta N}$  6 ... 500 mA,  $\text{xxx mA}$   
**RCD** SRCRD, PRCD, ...  
**Typ** AC, A/F, B/B+, EV/MI;  $I_N$  6...125 A




4

$U_L < 25 \text{ V}, 50 \text{ V}, 65 \text{ V}, \text{xxx V}$   
 $t_a < 40 \text{ ms} \dots 1.00 \text{ s}, \text{xxx ms}$   
 $t_a > 0 \text{ ms} \dots 500 \text{ ms}, \text{xxx ms}$



5




$t_a$  **XXX s**

:  $50\% I_{\Delta N} (1s) \rightarrow 1 \times I_{\Delta N}$   
 $500 \text{ mA}: 1 \times I_{\Delta N}, 2 \times I_{\Delta N}$


0° 180° NEG. POS. POS.  
 $I_{\Delta N}$  , x 1, x 2, x 5

$I_{\Delta}$ 

1




2

 $I_{\Delta}$ 


3

$I_{\Delta N}$  6 ... 500 mA,  $\text{xxx mA}$   
**RCD** SRCRD, PRCD, ...  
**Typ** AC, A/F, B/B+, EV/MI;  $I_N$  6...125 A



4

$U_L < 25 V, 50 V, 65 V, \text{xxx V}$   
 $I_{\Delta} > 1.0 \dots 250 \text{ mA}, \text{xxx mA}$   
 $I_{\Delta} < 6.0 \dots 1000 \text{ mA}, \text{xxx mA}$




5




$I_{\Delta}$  **XXX mA**

$Z_{L-PE}$ 

1



2


 $Z_{L-PE}$ 

SETUP → SETTING →  
OFFSET → START RLPE

3

$I_N$  2 ... 160 A,  $E_{tr}$  xxxx A  
 Typ A, B/L, E, C/G, D, K, H ...  
 $\varnothing$  1,5-70 mm<sup>2</sup>, NY... HO...  
 1, 2, 3 ... 10

$U_L$  < 25, 50, 65 V,  $E_{tr}$  xx V  
 0° 15 mA DC-L +   
 DC-H +




4

 $I_K$ : 2/3 Z, 3/4 Z, Ia, Ia + Δ%

L1-PE, L2-PE, L3-PE, AUTO

Standard

2-Pol




ON  
START




$Z_{L-N}$

1



2




3


$I_N$  2 ... 160 A,  $\Sigma$ xxxx A  
Typ A, B/L, E, C/G, D, K, H ...  
 $\varnothing$  1,5...70 mm<sup>2</sup> NY... H0...  
●●● 1, 2, 3 ... 10

Standard

2-Pol




4




$R_E$ 

1a/b



2



3a



SETUP → SETTING →  
OFFSET → START RLPE

**Standard**

**2-Pol**

UL < 25, 50, 65 V,  $E_{xx}$  V

0° 15 mA DC-L+

DC-H+

RE PE BAT RANGE  
L N MEM 10Ω

RE <10.0Ω

**169 mΩ** UL<50V

Limits

ON START

RE=ZL-PE-1/2ZL-N:Rb=0

RLPE-OFFSET 0.16 Ω

U ---V f ---Hz

3b

**R =** **AUTO,**  
10 kΩ (4 mA),  
1 kΩ (40 mA),  
100 Ω (0,4 A),  
10 Ω (> 0,8 A)

RE: <1.00Ω, <2.00Ω, <10.0Ω  
<50.0Ω, <100Ω,  $E_{xx}$  <xxxΩ

RE PE BAT RANGE  
L N MEM 10Ω

RE(L-PE) <10.0Ω

Ω UL<50V

Limits

ON START

RLPE-OFFSET 0.16 Ω

U ---V f ---Hz

D

$R_{LO}/R_{ISO}$



Folgende Messungen sind nur an spannungsfreien Messobjekten möglich.  
Fremdspannung sperrt die Messung!

GB

$R_{LO}/R_{ISO}$



The following measurements are only possible on voltage-free devices.  
Interference voltage disables the measurement!

F

$R_{LO}/R_{ISO}$



Les mesures suivantes ne sont possibles qu'avec des appareils sans tension.  
La tension étrangère empêche la mesure!

E

$R_{LO}/R_{ISO}$



Las siguientes mediciones son factibles sólo sobre objetos exentos de tensión.  
La tensión ajena bloquea la medición!

I

$R_{LO}/R_{ISO}$



Le seguenti misure sono possibili soltanto se l'oggetto da misura è privo di tensione.  
Le tensioni esterne impediscono la misura!

NL

$R_{LO}/R_{ISO}$




De volgende metingen zijn alleen aan spanningsloze meetobjecten mogelijk.  
Stoorspanning blokkeert de meting!

CZ




$R_{LO}/R_{ISO}$



Následující měření se provádějí v zařízeních bez napětí.  
Cizí napětí blokuje měření!




$R_{ISO} (R_{INS}) / R_{E(ISO)}$



$U_N: 50 \dots 1000 \text{ V}$ ,  $E_{\text{eff}} \text{ xxx V}$   
 $U_{ISO} (U_{INS})$


$I_{\Delta N}$  AUTO: L1-PE ... L1-L3



3b

$U_N: 50 \dots 1000 \text{ V}$ ,  $E_{\text{eff}} \text{ xxx V}$   
 $U_{ISO} (U_{INS})$


$I_{\Delta N}$  AUTO: L1-PE ... L1-L3




$$U_{L-N} / U_{L-PE} / U_{N-PE}$$

$$f$$


1



2




3a



Standard



3b



2-POL



D

**U3~**  
Drehfeld

GB

**U3~**  
Phase sequence

F

**U3~**  
Champs tournant

E

**U3~**  
Trifásico

I

**U3~**  
Senso ciclico


NL

**U3~**  
Draaiveld


CZ

**U3~**  
Sled fázi


1



2



3



**Rechtsdrehfeld**  
Right rotation  
Rotation à droite  
Sentido de giro normal  
Senso ciclico DX  
Rechts draaiveld  
Pravotočivé pole



**Linksdrehfeld**  
Left rotation  
Rotation à gauche  
Sentido de giro inverso  
Senso ciclico SX  
Links draaiveld  
Levotočivé pole

D

GB

F

E


I

NL


CZ

**EXTRA**Spannungsfal-  
messungVoltage drop  
measurementMesure de chute  
de tensionMedida de  
Caídas den tensiónMisura della  
caduta di tensioneMeten  
spanningsdalingMěření úbytku  
napětí

1



2

**EXTRA**

3

TAB, DIN, VDE, NL,  $\leq x\%$

$\Delta U$  4.49 %

ZLN 644 mΩ

$\Delta U_{OFFSET}$  0.00 %

ZOFFSET 0 mΩ

RLN-OFFSET 0.25 Ω

U ---V f ---Hz

Standard  $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$

2-Pol  $\rightarrow$   $\rightarrow$   $\rightarrow$

$I_N$  2 ... 160 A,  $\leq$  xxxx A

1,6 ... 20 x  $I_N$ , gL/gG, gL/G

$\varnothing$  mm<sup>2</sup> NY... HO...

$\bullet$   $\bullet$   $\bullet$  1, 2, 3 ... 10


ON START

ON START

SETUP  $\rightarrow$  SETTING  $\rightarrow$   
OFFSET  $\rightarrow$  START RLN




$Z_{L-PE}, Z_{L-N}, R_{ISO}, U$  → **AUTO**



**3a**



**3b**



	<b>Z<sub>L-PE</sub></b>	<b>Z<sub>L-N</sub></b>	<b>R<sub>ISO</sub></b>	<b>U</b>
01/11	L1-PE	L1-N	L1-PE	L1-PE
02/11	L2-PE	L2-N	L2-PE	L2-PE
03/11	L3-PE	L3-N	L3-PE	L3-PE
04/11		L1-L2	N-PE	N-PE
05/11		L2-L3	L+N-PE	L1-N
06/11		L1-L3	L1-N	L2-N
07/11			L2-N	L3-N
08/11			L3-N	L1-L2
09/11			L1-L2	L2-L3
10/11			L2-L3	L1-L3
11/11			L1-L3	

D

GB


F

E


I

NL

CZ


**Anschlüsse****Sockets****Connexions****Conexiones****Collegamenti****Aansluitingen****Přípoje**

**Option Z502R**  
 Ladegerät  
 Charger  
 Chargeur  
 Cargador  
 Caricabatterie  
 Laadapparaat  
 Nabíječka



**Option Z502F**  
 Barcodeleser  
 Barcode scanner  
 Lecteur de codes à barres  
 Lector de códigos de barras  
 Lettore codici a barre  
 Barcodelezer  
 Čtečka čárového kódu

RS232



(D)

**1 Ausschalten**  
**2 Akkus** 

**3 2 Sicherungen**

(GB)

**Switching off**  
**Rechargeable**  
**batteries**

**2 Fuses**

(F)

**Désactivation**  
**Piles**  
**rechargeables**

**2 Fusibles**

(E)

**Apagar**  
**Baterías**

**2 Fusibles**

(I)

**Spegnere**  
**Batteria**

**2 Fusibili**

(NL)

**Uitschakelen**  
**Oplaadbare**  
**batterijen**





**2 Zekeringen**

(CZ)

**Vypnout**  
**Akumulátory**

**2 Pojistky**

**1**



**D**

Gedruckt in EU  
Änderungen vorbehalten

**GB**

Printed in EU  
Subject to change  
without notice

**F**

Imprimé en UE  
Sous réserve de  
modifications

**E**

Impreso en UE  
Reservados todos los  
derechos

**I**

Stampato in UE  
Con riserva di modifiche

**NL**

Gedruckt in EU  
Wijzigingen voorbehouden

**CZ**

Tištěno v EU

 **GOSSEN METRAWATT**

Gossen Metrawatt GmbH  
Südwestpark 15  
90449 Nürnberg • Germany

Telefon +49 911 8602-111  
Telefax +49 911 8602-777  
E-Mail [info@gossenmetrawatt.com](mailto:info@gossenmetrawatt.com)  
[www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com)